

Контроллер BioSmart Prox-E

История изменений встроенного ПО

Версия BIOSMARTE_9_E

Поддержка считывателей:

- Добавлена поддержка битности 48/58/64 Wiegand-входа.
- Реализована поддержка новых считывателей SMARTKEY BLE.
- Добавлена поддержка считывателей BioSmart WR-10 с новым процессором.
- Внесены изменения в работу контроллера: при перезагрузке по питанию не происходит потеря связи со считывателем, подключенным по интерфейсу RS-485.
- Реакция на событие «Дверь не была закрыта» (например, звуковая и световая индикация), прекращается по закрытию двери. Любые попытки идентификации при открытой двери будут повторно запускать реакцию на событие «Дверь не была закрыта».
- При превышении заданного количества неуспешных попыток идентификации блокируется работа контроллера и подключенных считывателей.

Взаимодействие с ПО Biosmart-Studio:

- Добавлена отправка в ПО Biosmart-Studio событий о блокировке контроллера при превышении заданного количества неуспешных попыток идентификации.
- Добавлена отправка в ПО Biosmart-Studio сообщения об ошибке обновления встроенного ПО подключенного считывателя.