

Терминал BioSmart WTC2

История изменений встроенного ПО

Версия 3.0.3

- Добавили управление режимом «Свободный проход» из ПО Biosmart-Studio v6.
- Актуализировали переводы на чешский язык.
- Исправили ошибку, при которой назначение карты сотруднику приводило к ложным уведомлениям о нехватке места на диске.
- Устранили генерацию избыточного события при работе терминала с датчиком прохода.